

## **Advertimos de problemas en las infraestructuras de la RPPMM Villaviciosa y otras cuestiones que ponen en riesgo a profesionales y residentes**

# **I N F O R M A**

El pasado mes de abril, el equipo de Prevención de Riesgos laborales de **CSIT UNIÓN PROFESIONAL**, formado por Álvaro Cerro Valcárcel, Responsable del Departamento de Salud Laboral, y el Secretario del Área de Servicios Sociales de esta Organización Sindical, Javier González Rodríguez, acompañaban a la Delegada de Prevención, Adelina Gutiérrez Mora, durante la visita a la RPPMM Villaviciosa de Odón.

Los delegados de **CSIT UNIÓN PROFESIONAL**, siguiendo el Plan establecido sobre Seguridad y Prevención en los centros dependiente de la AMAS, y en cumplimiento de su tarea como representantes de los trabajadores, realizaron la pertinente verificación de las instalaciones de la Residencia de Personas Mayores Villaviciosa, observando las siguientes incidencias:

### En relación con las infraestructuras:

- **Parte del suelo de los patios interiores está levantado.**
- **Grietas** en el edificio.
- Hay una **chapa levantada en una de las conducciones de gas de la cocina**, que ha ocasionado un accidente a un trabajador, con lesiones importantes.
- Ausencia de elementos antideslizantes en las escaleras.
- Presencia de **maceteros de gran volumen en la puerta principal, obstaculizando la salida y vía de evacuación.**

### Sobre condicionantes ambientales:

- El **sobredimensionamiento de las luminarias en la zona de farmacia, puede generar riesgo de fatiga mental y cansancio ocular.**
- **Riesgo de padecer enfermedad profesional por ruido en las zonas de lavandería y cocina** (sobre todo en la fase de centrifugado y por el uso de la campana extractora, respectivamente).

### Otras cuestiones a destacar:

- **Falta de señalización sobre la obligatoriedad de uso de EPIs en determinadas zonas, como la cocina o la lavandería**, por el uso de productos químicos y abrasivos.
- **Incumplimiento del Reglamento sobre Aparatos de Presión**: almacenamiento de botellas de oxígeno en un patio interior, expuestas a la luz, aunque no de manera directa.

[www.csit.es](http://www.csit.es)  
91.594.39.22  
91.594.39.95  
91.594.39.87  
[csit@csit.es](mailto:csit@csit.es)

**CONTACTA  
CON  
NOSOTROS:**

Sagasta, 18.  
28004  
Madrid

Para dar soluciones a estos problemas a la mayor brevedad posible, desde la Sección Sindical de **CSIT UNIÓN PROFESIONAL** instamos a la Dirección de la RPPMM Villaviciosa a la convocatoria de una reunión del Comité de Seguridad y salud.

El equipo Técnico del Departamento de Salud Laboral de **CSIT UNIÓN PROFESIONAL** os informará durante las próximas semanas sobre el desarrollo la situación, así como del resto de actuaciones que adoptemos.



[serviciosociales@csit.es](mailto:serviciosociales@csit.es)



91.594.39.22/87/95



@CSITUNPR



@CSITUP

