

CSIT UNIÓN PROFESIONAL y P.L.A. trasladan al Ayuntamiento de Madrid las deficiencias del nuevo vehículo de transporte de caballos del Escuadrón de Policía Municipal

Desde **CSIT UNIÓN PROFESIONAL** y el **Sindicato de Policía Local Asociada (P.L.A.)** se ha remitido escrito al **Coordinador de Seguridad y Emergencias** y a la **Dirección General del Cuerpo de Policía Municipal**, para poner en conocimiento las **deficiencias detectadas en el nuevo vehículo destinado al transporte de los caballos de la Unidad de Escuadrón.**

Tras su puesta en servicio, los componentes de la Unidad han advertido una situación preocupante relacionada con las condiciones ambientales existentes en el interior de los compartimentos habilitados para los animales. Según trasladan los propios usuarios, las cajas de transporte **no cuentan con un aislamiento térmico eficaz**, lo que provoca que, durante los desplazamientos y especialmente en los meses de verano, se alcancen **temperaturas superiores a los 40 °C.**

A esta circunstancia se suma que el **sistema de ventilación instalado resulta insuficiente** para evacuar el calor acumulado, generando unas condiciones **incompatibles con el bienestar de los caballos.** Como consecuencia de ello, los animales llegan a su destino completamente sudados, con evidentes signos de estrés térmico y un notable desgaste físico, situación que preocupa seriamente a los componentes de la Unidad, tanto por la salud de los animales como por la seguridad del servicio.

Resulta especialmente llamativo que estas incidencias se produzcan en un **vehículo de nueva adquisición.** Los conductores y el personal encargado de su utilización manifiestan que los camiones empleados anteriormente ofrecían mejores condiciones, al disponer de un aislamiento más adecuado frente a las altas temperaturas. Desde ambas organizaciones sindicales consideramos que una inversión destinada a modernizar los medios materiales de la Policía Municipal no puede suponer, en la práctica, un empeoramiento de las condiciones de transporte de los animales que prestan servicio en la Unidad de Escuadrón.

www.csit.es
91.594.39.22
91.594.39.95
91.594.39.87
csit@csit.es

ÚNETE A
NOSOTROS
EN REDES
SOCIALES:



csitup@madrid.es
pla.sindicato@gmail.com
Pº de los Olmos, 20. Madrid
Telf. Fijo: 91.468.04.50
Telf. Móvil: 660.351.294
www.sindicatopla.es



I N F O R M A

Por todo ello, **CSIT UNIÓN PROFESIONAL** y **P.L.A.** han solicitado a la Administración municipal la adopción urgente de las siguientes medidas:

- **Realizar una inspección técnica inmediata** del vehículo, comprobando las temperaturas que se alcanzan en los compartimentos de transporte durante condiciones normales de servicio.
- **Verificar la eficacia real del sistema de ventilación instalado** y determinar si garantiza una temperatura adecuada durante los desplazamientos.
- **Adoptar las modificaciones técnicas necesarias** para dotar al vehículo de un aislamiento térmico suficiente y, en su caso, de un sistema de refrigeración o climatización que asegure unas condiciones compatibles con el bienestar animal.
- **Establecer medidas preventivas** hasta la completa subsanación de las deficiencias, evitando que los caballos sean transportados en condiciones que puedan comprometer su salud.

Desde **CSIT UNIÓN PROFESIONAL** y **P.L.A.** confiamos en que esta situación sea corregida con la máxima celeridad. La Administración municipal debe garantizar que los vehículos destinados al transporte de animales reúnan las condiciones adecuadas, especialmente en periodos de altas temperaturas, evitando que una inversión pública repercuta negativamente en el bienestar de los animales de servicio y en la operatividad de la Unidad.

www.csit.es
91.594.39.22
91.594.39.95
91.594.39.87
csit@csit.es

ÚNETE A
NOSOTROS
EN REDES
SOCIALES:



csitup@madrid.es
pla.sindicato@gmail.com
Pº de los Olmos, 20. Madrid
Telf. Fijo: 91.468.04.50
Telf. Móvil: 660.351.294
www.sindicatopla.es

