

## **CSIT UNIÓN PROFESIONAL visita la RPPMM Getafe para comprobar sus condiciones en materia de seguridad y salud laboral**

# **I N F O R M A**

Hace unos meses, el equipo de Prevención de Riesgos laborales de **CSIT UNIÓN PROFESIONAL** visitaba la Residencia de Personas Mayores Getafe, dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social, a fin de realizar la pertinente verificación de las instalaciones.

En esta ocasión, la visita a la RPPMM Getafe era realizada por Santiago García Muñoz, representante de **CSIT UNIÓN PROFESIONAL**, Álvaro Cerro Valcárcel, responsable del Departamento de Salud Laboral, y el Secretario del Área de Servicios Sociales de esta Organización Sindical, Javier González Rodríguez, quienes, a través de su Delegado de PRL, pusieron en conocimiento de las siguientes incidencias:

- Una zona crítica del sótano no tiene la altura reglamentaria, debiendo señalizarla con el pictograma.
- El cierre y presencia de obstáculos (maceteros) en una de las dos puertas de entrada al centro, que aparece como salida de emergencia dentro del Plan de Autoprotección

Para poder dar soluciones a estas incidencias, desde la Sección Sindical de **CSIT UNIÓN PROFESIONAL** en la RPPMM Getafe, instamos a la Dirección a la creación del Comité de Seguridad y Salud a la mayor brevedad posible, a fin de poder tratar los temas relativos a la Prevención de Riesgos Laborales, siguiendo las indicaciones de la normativa a tal efecto.

Los delegados de **CSIT UNIÓN PROFESIONAL**, siguiendo el Plan establecido sobre Seguridad y Prevención en los centros de la AMAS, y en cumplimiento de su tarea como representantes de los trabajadores, continúan las visitas presenciales a todos los centros.

[www.csit.es](http://www.csit.es)  
91.594.39.22  
91.594.39.95  
91.594.39.87  
[csit@csit.es](mailto:csit@csit.es)

**CONTACTA  
CON  
NOSOTROS:**

Sagasta, 18.  
28004  
Madrid



[serviciosociales@csit.es](mailto:serviciosociales@csit.es)



91.594.39.22/87/95



@CSITUNPR



@CSITUP

